

P-266 SCHEMATIC DIAGRAM


- NOTES
- The heavy lines on the schematic denote the signal path.
 - Big spots denote the ground.
 - The mark of capacitors and resistors on the schematic are:
 - CERAMIC CAPACITORS.
 - MICA CAPACITORS.
 - TANTALUM SOLID CAPACITORS.

- METALIZED FILM CAPACITORS.
- POLYSTYRENE FILM CAPACITORS.
- METALIZED POLYESTER FILM CAPACITORS.
- METALIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS.
- WIRE WOUND RESISTORS.
- SOLID RESISTORS.

- FUSE RESISTORS.
 - METAL FILM RESISTORS.
 - OXIDE FILM RESISTORS.
 - METAL PLATE RESISTORS.
- Unless otherwise specified: Capacitors are ELECTROLYTIC types. Resistors are CARBON FILM type. 1/4 watt and $\pm 5\%$ tolerance.

- VOLTAGE:
 - Operating with no input.
 - Indicates respective voltage loading.
 - When an input of 1KHz 1.31V is fed to "INPUT"

Each value with the mark of (N) and (A) show voltage and current on each operations of NORMAL(N) and CLASS-A(A).
- CURRENT:
 - Operating with no input.



Ersatz der Endtransistoren durch J200 / K1529 D13 überbrücken wegen geringerer Vorspannung VR1, VR2 haben richtiger Drehmoment

Anlaufproblem, Stromlos...

Anlaufproblem, Bistromlos: Q8, Q9, auch wenn diese Schalter i. O. sind.

⊕ Achtung: Die Leitbahnen die S-Auslässe der Endtrans. verbinden, aufbauen! Verlötlung der Endtransistoren prüfen! Accuphase P266

P266

CIRCUIT ADJUSTMENT (回路調整)

STEP ステップ	ADJUST ITEM 調整	INPUT SIGNAL 入力信号 LOAD 負荷	PROCEDURE 電圧検出		ADJUST 調整箇所	REMARKS 調整・備考	
			TEST EQ'PT 検出器	CONNECTING POINT 接続点			
POWER AMP ASSEMBLY (717-0014-00) Note 1. Internal input resistance of volt-ohm meter should be higher than 10 kohms. テスターは、入力抵抗10Ω以上のものをお使い下さい。 Note 2. Adjustments should be made in case of the PC Board or Transistors being changed. 調整はPCボードあるいはトランジスタを交換した場合行って下さい。 Note 3. With 30 minutes interval after putting power switch ON, repeat 1 to 4 adjustments. 通電30分後、1~4の調整を反復行って下さい。 Note 4. Adjustment is made at test point with shorting connector jack removed. After adjustment completed make sure to plug test point with shorting connector jack. 調整はテストポイントのショートコネクタジャックをはずし行って下さい。又、調整後は必ず取りつけて下さい。							
1	Normal Operation Bias Current for Lch. Lch: バイアス電流	No Input 無入力 No Load 無負荷	V.O.Meter set range to less than DC0.3V テスター DC0.3V以下のレンジ	Power Amp Assembly (717-0014-00)	VR 1	Adjust for "88mV" reading of V.O.Meter ※Operation mode set at NORMAL テスターの指示DC"88mV"に調整 ※OPERATION SWをNORMALに セット	
2	Normal Operation Bias Current for Rch. Rch: バイアス電流				Power Amp Assembly (717-0014-00)		
3	Class-A Operation Bias Current for Lch. Lch: バイアス電流				Between test point ⊕anb⊖ テストポイント⊕⊖間	VR 2	Adjust for "300mV" reading of V.O.Meter ※Operation mode set at CLASS A テスターの指示DC"300mV"に調整 ※OPERATION SWをCLASS Aに セット
4	Class-A Operation Bias Current for Rch. Rch: バイアス電流				Power Amp Assembly (717-0014-00)		
METER CALIBRATION (Located PROTECTION CIRCUIT ASSEMBLY 720-0007-00) メータ調整 Note 1. Adjustment should be repeated until correct meter indication is obtained. 1~4の調整はメータの指示が正しくなるまで数回繰返して下さい。 Note 2. Meter function switch is set at Normal position. メータファンクションスイッチはNORMALポジションをON							
1	Peak-0 dB Calibration for Lch. Lch: 0 dB 校正	1kHz Sine Wave 正弦波 No Load 無負荷	VTVM	Speaker Terminals	VR 3 Protection Circuit Assembly	Adjust input signal so that VTVM reads 32.25V. Then adjust VR3 and VR4 so that Meter read 0 dB. VTVMの指示32.25Vになる入力信号を 入れ、メータの指示が0 dBとなるよう にVR3, 4を調整	
2	Peak-0 dB Calibration for Rch. Rch: 0 dB 校正				VR 4 Protection Circuit Assembly		
3	Linearity Adjustment for Lch. 直線性調整				VR 1 Protection Circuit Assembly	Adjust input signal so that VTVM reads 1.02V (-30dB). Then adjust VR1 and VR3 so that Meter reads -30dB.	
4	Linearity Adjustment for Rch. 直線性調整				VR 2 Protection Circuit Assembly	VTVMの指示1.02V (-30dB)となる入 力信号にし、メータの指示が-30dBと なるようにVR1, 2を調整	

